



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Insittuto Nacional de Educacion Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pitzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 05 - 0137 -45	FECHA:	Momostenango, 02 de julio de 2024



Foto1: Colocacion de pavimento en el patio.



Foto 2: Colocacion de pavimento en el patio.



Foto 3: Colocacion de pavimento en el patio.



Foto 4: Instalacion de balcones en ventanas.



Foto 5: Instalacion de balcones en ventanas.



Foto 6: Instalacion de balcones en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

patricia lópez tuj
Firma y sello de Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

