

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Kanil, Caserío Canquixajá, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0138-45	FECHA:	7/05/2024



Área de pavimentación



Muro perimetral




Área donde se realizará la cocina con pared prefabricadas

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

