



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORES

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle 7-02 Zona 3, Barrio Santa Catalina, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0231-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




Foto 1: Los capotes están deteriorados, la mayoría están quebrados o tienen rajaduras.




Foto 2: Capotes quebrados y rajaduras en varias láminas.



Foto 3: Paredes con mucha humedad por filtración de agua de la terraza.



Foto 4: Paredes con humedad por filtración de agua.





Foto 5: Deterioro de paredes



Foto 6: Desprendimiento de ladrillo de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Director del Centro Educativo Público