



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle 7-02 Zona 3, Barrio Santa Catalina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0231-43	FECHA:	05 de Noviembre de 2024



Foto1: Cambio de láminas en seis aulas.




Foto 2: Reparación de techos.



Foto 3: Sellar terraza por filtración.



Foto 4: Repello de paredes por humedad




Foto 5: Apoyo de padres para pintar paredes deterioradas.



Foto 6: Pintura de paredes con apoyo de padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Cent

