



### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Mostotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle 7-02 Zona 3, Barrio Santa Catalina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0231-43	FECHA:	11 de Noviembre de 2024




Foto 1: Reparación de techo.



Foto 2: Reparación de techos.



Foto 3: Reparación de paredes.



Foto 4: Repello de paredes por humedad




Foto 5: Pintura de paredes.



Foto 6: Pintura de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

