

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Xolajap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xolajap
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0236-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1. Reparación de plancha de concreto, en patio del establecimiento, módulo 2.



Foto 2. Pintada de paredes exterior de toda la escuela.



Foto 3. Instalaciones eléctricas en todos los módulos/aulas de la escuela.



Foto 4. Instalaciones eléctricas en todos los módulos/aulas de la escuela.



Foto 5. Reparación de plancha de concreto, en corredor del establecimiento, módulo 1.



Foto 6. Sustitución de piso torta de cemento en aulas de 6m x 6m

Observación: Si es necesario se pueden agregar nuevas fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Responsable de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo  
  
