

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Monosienango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM JM Aldea Xolajap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xolajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0236-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1. Reparación de plancha de concreto, en patio del establecimiento, módulo 2.



Foto 2. Pintada de paredes exterior de toda la escuela.




Foto 3. Instalaciones eléctricas en todos los módulos/aulas de la escuela.



Foto 4. Instalaciones eléctricas en todos los módulos/aulas de la escuela.



Foto 5. Reparación de plancha de concreto, en corredor del establecimiento, módulo 1.



Foto 6. Sustitución de piso torta de cemento en aulas de 6mx6m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

