

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0238-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Aula 1



Foto 2: Aula 2



Foto 3: Aula 3



Foto 4: corredor



Foto 5: puerta principal



Foto 6: cerco perimetral en parte posterior del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

