

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0239-43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0239-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Area a remozar techo de tres aulas.



Foto 2: Area a remozar techo de tres aulas.




Foto 3: Area a remozar impermeabilización de muro.



Foto 4: Area a remozar techo de pasillo de tres aulas.



Foto 5: Area a remozar impermeabilización de muro





Foto 6: Area a remozar techo de pasillo de tres aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



[Signature]
 Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público