



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0245-43	FECHA:	




Vista de área con necesidad de balcones y pintura



Vista de área con necesidad de balcones y pintura



Vista de área con necesidad de balcones y pintura



Vista de área con necesidad de balcones y pintura




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---