



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paloma, aldea San Vicente Buenanbaj .
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0246-43	FECHA:	03-05-2024




FOTO 1: TECHO DE 2 AULAS (MODULO 1)



FOTO 2: TECHO DE 2 AULAS (MODULO 2)



FOTO 3 CAMBIO DE CHAPA Y REPARACION DE 2 PUERTAS



FOTO 4: CAMBIO DE PUERTA DE LA DIRECCION



FOTO 5: CAMBIO DE PUERTAS DE 3 AULAS




FOTO 6 : CAMBIO DE 22 VENTANAS Y REPARACION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GREISY ELISAMIA RIGOBERTA VICENTE PELICÓ
Firma y sello del Presidente de la OPF



IGNACIO ALEJANDRO SONTAY VICENTE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

