

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nicajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0247-43	FECHA:	27 de mayo de 2024




Foto1: Vista de cambio de piso rustico a piso de Granito




Foto 2: Vista de cambio de piso rustico a piso de Granito en la parte exterior del modulo.




Foto 3: Vista exterior del cambio de techo.



Foto 4: Cambio del interior de los ambientes a una división con rodos giratorios.



Foto 5: Cambio del sistema eléctrico dentro del ambiente y puertas.



Foto 6: Módulo restaurado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendayuar Leni Patricia de Leon
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la Calidad

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público