



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0251-43	FECHA:	14 de junio de 2024




Foto1: fundicion de torta de cemento fuera de la cocina



Foto 2: Construcción de nueva plancha



Foto 3: Colocación de adoquín frente a las aulas y cocina



Foto 4: Construcción de la galera para proteger las pilas y lavamanos.



Foto 5: Colocacion de adoquín y fundición frente a las aulas y cocina.



Foto 6: Repellando y posterior sernido de la parte frontal de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

