



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0251-43	FECHA:	24/07/2024



Vista del interior de los baños.



Vista del techo de los baños.



Vista del interior de la cocina.



Vista del patio exterior de la cocina



Vista interior de la cocina anexa.



Banqueta exterior frente a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

