



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá, Momostenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0253-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Interior de Cocina antes de remozar



Foto 2: Interior de cocina antes de remozar



Foto 3: Techo antes de remozar



Foto 4: Techo antes de remozar




Foto 5: Servicios sanitarios antes de remozamiento




Foto 6: Servicios sanitarios antes de remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público