



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choxacol, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0255-43	FECHA:	03 de junio de 2024



Vista de techo en proceso de remozamiento.



Vista de puertas en proceso de remozamiento.



Vista de area de ventanas en proceso de remozamiento



Vista de baños sanitarios en proceso de remozamiento



Vista de paredes en proceso de ser pintadas a remozar.



Vista de muros - paredes en proceos a ser remozadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

