Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choxacol, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0255-43	FECHA:	03 de junio de 2024



Vista de techo de aulas remozadas



Vista de puertas remozadas



Vista de area de ventanas remozadas



Vista de baños sanitaios remozadas



Vista de paredes remozadas.



Vista de muros - paredes remozadas

el número de hojas Firma y sello del Presiden

Firma y Sello Director Centro Educativo