



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chonimá, barrio Santa Catarina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0261-43	FECHA:	03/04/2024



FOTO 1: Cementado de aula en mal estado




Foto 2: losa de aulas



Foto 3: colocación de pisos



Foto 4: Mejoramiento de aulas con pisos ceramicos




FOTO 5: Aula con piso ceramica culminado




Foto 6: estudiantes disfrutando del acabo de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo de Calidad

