



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicápan	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tunayac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0263-43	FECHA:	5/04/2024



Foto1: Vista de techo a Remozar.



Foto 2: Vista de vigas que serán sustituidas.



Foto 3: Vista de techo para reparar.



Foto 4: Vista de área de laminas deterioradas a remozar.



Foto 5: Vista exterior de las láminas a remozar.



Foto 6: Vista de los canales del techo a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

