



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicápan	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tunayac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0263-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Vista de la desmantelación de las láminas.



Foto 2: Vista del derribe de las vigas.



Foto 3: Vista del acople de los tubos para formar las columnas para el soporte del techo



Foto 4: Vista de las columnas listas para ser colocadas en el concreto.



Foto 5: Vista de las columnas enterradas en el concreto.



Foto 6: Vista del ensamble de las vigas de metal con las columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la C.P.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público