



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
C. G.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzanjón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0265-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Torta de cemento con grietas



Foto 2: Torta de cemento en muy mal estado



Foto 3: Vista de paredes sucias




Foto 4: Vista de paredes interiores



Foto 5: Vista de paredes extérieures



Foto 6: Necesidad de pintura de pared exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al centro de hojas.

*Fabida Fabitha Jecox*

Firma y sello del Presidente del COPF



*Edilberto*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

