



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Mostotenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzanjón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0265-43 | FECHA: | 28/10/2024 |
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: | | PREVIO | <input type="checkbox"/> |
| | | DURANTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |



Foto1: Colocación de piso



Foto 2: Instalación de piso en 7 aulas



Foto 3: Pintura en interiores



Foto 4: Pintura en 7 aulas



Foto 5: Vista de paredes exteriores



Foto 6: Necesidad de pintura de pared exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Fabida Jilitha Tacey</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NIVEL 43 M.O.E.P. M.G.O.</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>Escuela Rural Pública Dirección Aldea Tzanjón, Totonicapán</p> |
|---|---|