



### REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Momostenango  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | FORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzanjón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0265-43 | FECHA:                         | 8/11/2024     |



Foto 1: culminación de colocación de pisos



Foto 2.: finalización de instalación de pisos en 7 aulas



Foto 3: pintura interior



Foto 4: finalización de pintura interior en 7 aulas



Foto 5: finalización del pintado exterior



Foto 6: finalización de pintura pared exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Talida Talida Tzanj*  
Firma y sello del Presidente



*Talida Talida*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

