



### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoquel, Aldea Xequermejá, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024




Foto 1: Reparación de una puerta de dirección




Foto 2: sustitución de 3 chapas



Foto 3: Colocación de electro maya en área de cancha y aula




Foto 4: Pintada de paredes exteriores con pintura latex, zocalo y cocina



Foto 5: Fundición de concreto de banqueta





Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso de cerámico aula 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.P. 

Consejo Educativo  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Nivel 43  
Momostenango, Totonicapán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AYUNAMIENTO  
CASERIO RACHOQUEL  
ALDEA XEQUERMEJÁ  
MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN