



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoquel, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024




Foto 1 : Pintada de paredes exteriores de aulas No. 1, 2, 3 y oficina de dirección.



Foto 2: Pintada de paredes exteriores posterior de aulas No. 1, 2, 3 y rótulo con nombre de la Escuela.




Foto 3: Puerta de la oficina de Dirección reparada. Chapa sustituida de la puerta del aula No. 1.




Foto 4: Colocación de piso cerámico finalizado del aula No. 1 de la escuela.



Foto 5: Finalizada la colocación de piso cerámico del aula No. 3 en relación a piso.




Foto 6: Electromalla colocada de protección entre aula No. 4 y cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoquel, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024




Foto 1: . Puerta pintada del salón No.6 de la escuela.



Foto 2: Finalizada la colocación de piso cerámico de aula No. 3 de la escuela.




Foto 3: Pintada de bodega anexo al aula y salón.



Foto 4: Pintada del lado posterior de salón y aula No. 6.




Foto 5: Pintada de los cuatro lados de la cocina del establecimiento.




Foto 6: Banqueta de concreto remozada alrededor del aula No. 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORES X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoque, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación finalizada de pasillo con antideslizante de aula No. 3.



Foto 2: Reparación finalizada de pasillo con antideslizante de aula No. 3.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 