



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0268-43	FECHA:	18/04/2024




Vista de area de sistema eléctrico a remozar.



Vista de malla que circula el establecimiento a remozar.



Vista de malla que circula el establecimiento a remozar.



Vista de pintura del establecimiento a remozar.



Vista de pintura del establecimiento a remozar.



Vista de area de drenaje a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0268-43	FECHA:	18/04/2024






Vista del segundo modulo del establecimiento a remozar.



Vista del segundo modulo del establecimiento a remozar.



Vista de lamina del primer modulo del establecimiento a remozar.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

