



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0268-43	FECHA:	29/05/2024



Vista de area de sistema electrico en proceso a remozar.



Vista de malla que circula el establecimiento en proceso a remozar.



Vista de malla que circula el establecimiento en proceso a remozar.



Vista de pintura del establecimiento en proceso a remozar.



Vista de pintura del establecimiento en proceso a remozar.



Vista de area de drenaje en proceso a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0268-43	FECHA:	29/05/2024






Vista del segundo modulo del establecimiento en proceso a remozar.



Vista del segundo modulo del establecimiento en proceso a remozar.



Vista de lamina del segundo modulo del establecimiento en proceso a remozar.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público