



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0268-43	FECHA:	7/06/2024



Vista de area de sistema eléctrico finalizado.




Vista de malla que circula el establecimiento finalizado.



Vista de malla que circula el establecimiento finalizado.



Vista de pintura del establecimiento finalizado.



Vista de pintura del establecimiento finalizado.



Vista de area de drenaje finalizado.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0268-43	FECHA:	7/06/2024






Vista del area del segundo modulo del establecimiento finalizado.



Vista del area del segundo modulo del establecimiento finalizado.



Vista de laminas del primer modulo del establecimiento finalizado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público