



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FGR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTÉNANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0269-43	FECHA:	



Vista externa del techo de una de las aulas a remozar




Vista externa de las aulas a remozar




Vista del piso a remozar



Vista de corredor donde se remozará el piso



Vista de área a remozar con piso.



Piso a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la Ory



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

