









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	10/09/2024	
 <p>Foto 1: Vista de la cubierta de techo, esta aula se rerozará con estructura y cubierta de techo.</p>		 <p>Foto 2: Vista de la cubierta de techo, esta aula se rerozará con estructura y cubierta de techo.</p>		
 <p>Foto 3: Vista de la estructura se rerozará cubierta de pintura anticorrosiva.</p>		 <p>Foto 4: Vista de la estructura se rerozará cubierta de pintura anticorrosiva.</p>		
 <p>Foto 5: Vista de lamparas se rerozará.</p>		 <p>Foto 6: Vista de instalación eléctrica se rerozará.</p>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPR-5

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Totonicapán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Totonicapán





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	10/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Firma]

