






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO: Totonicapán	MUNICIPIO: Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserio Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-05-0272-43	FECHA: 07 de noviembre de 2024
 <p>Foto 1: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>	 <p>Foto 2: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>
 <p>Foto 3: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>	 <p>Foto 4: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.








Firma y sello del Presidente de la OPE







Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
Totonicapán		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	Mormostenango		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chulabaj, Xeabaj		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	FECHA:	04 de noviembre de 2024		
 <p>Foto 1: nuevo cableado para instalación eléctrica</p>		 <p>Foto 2: nuevo cableado para instalación eléctrica</p>		
 <p>Foto 3: instalación del nuevo cableado eléctrico</p>				

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público








**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	05 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	03 de noviembre de 2024



Foto 1: desmantelando aula No. 1 para su remozamiento



Foto 2: desmantelando aula No. 2 para su remozamiento




Foto 3: retirando lamina para su remozamiento






Foto 4: pintura de estructura para techo.




Foto 5: colocado de lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 1: inicio de repello para impermeabilizar



Foto 2: repello de impermeabilización



Foto 3: inicio de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OBT



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

