







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43			
MUNICIPIO:	Mormostenango			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuiabaj Xeabaj			
FECHA:	18 de noviembre de 2024			
<p>Foto 1: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>				
<p>Foto 2: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>				
<p>Foto 3: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>				
<p>Foto 4: pintura exterior libre de plomo y mercurio</p>				
<p>Foto 5: pintura interior libre de plomo y mercurio</p>				

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y etiquetar el número de hojas.


*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente del OPEM



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE      DURANTE      POSTERIORMENTE



DEPARTAMENTO: Totonicapán      MUNICIPIO: Momostenango



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM      DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserío Chuiabaj Xeabaj

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-05-0272-43      FECHA: 05 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	06 de noviembre de 2024



**Foto 1: nuevo piso de concreto**




**Foto 2: nuevo piso de concreto**




**Foto 3: piso de concreto remozamiento**



**Foto 4: piso de concreto remozamiento**





**Foto 5: piso de concreto remozamiento**




**Foto 6: piso de concreto remozamiento**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	04 de noviembre de 2024




Foto 1: cubierta de lamina troquelada



Foto 2: cubierta de lamina troquelada




Foto 3: estructura pintada para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**







PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	02 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  