




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Kanil, caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0451-43	FECHA:	4/10/2024



**Foto 1:** Vista del área en el que se instalarán barandales, lado izquierdo




**Foto 2:** Vista del área en el que se instalarán barandales, lado derecho



**Foto 3:** Vista del portón al que se le colocarán rejas y techo de lámina troquelada



**Foto 4:** Vista del corredor en el que se hará remozamiento, colocación de block y repello



**Foto 5:** Vista frontal del edificio escolar donde se sustituirá la malla deteriorada por malla galvanizada



**Foto 6:** Vista trasera del edificio escolar donde se sustituirá malla deteriorada por malla galvanizada y colocación de tubos galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

