



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Kanil, caserío Canquuxajá, aldea Xequemeyá
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0451-43	FECHA:	12/11/2024




Foto 1: Sustracción de malla deteriorada




Foto 2: Vista de instalación de malla galvanizada



Foto 3: Vista de instalación de tubo galvanizado



Foto 4: Vista de reparación de corredor



Foto 5: Vista de colocación de block en el corredor



Foto 6: Vista de reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
