



REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Ttonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Kanil, caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0451-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: Vista de la malla galvanizada que se colocó en la parte frontal del establecimiento



Foto 2: Vista del corredor reparado



Foto 3: Vista de la pared reparada




Foto 4: Vista de barandas de tubos de metal instaladas en la entrada del establecimiento



Foto 5: Vista de rejas colocadas sobre el portón en la entrada del establecimiento



Foto 6: Vista del techo colocado sobre el portón en la entrada del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

