



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chonimacnac, Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0452-43	FECHA:	2/04/2024



Foto 1: Remozamiento muro de contención



Foto 1.1 Remozamiento muro de contención.



Foto 2. pintura de muros exterior



Foto 3.1: Pavimento cercano al muro de contención módulo 1



Foto 3.2: Pavimentación de área posterior a cocina y aulas de segundo y preprimaria



Foto 4: COCINA: Sustitución de chimenea y reparación de pollo de planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

