



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasac, aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0454-43	FECHA:	3/06/2024




FOTO 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc en modulo 1 y 2




FOTO 2: PINTADA DE LA ESCUELA.




FOTO 3: REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO, CAMBIO DE TAZAS, DE TECHO DE TERRAZA Y 1 DEPOSITO DE AGUA.



FOTO 4: PAVIMENTACION DE 45 METROS.




Foto: Sustrucción de piso, por piso cerámico para dirección





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

