



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuitakaj, Aldea San Antonio Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0459-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Reparación del piso rustico a piso de granito



Foto 2: Reparación de pavimento de la cancha deportiva



Foto 3: Reparación de gradas de madera a concreto.



Foto 4: Cambio de circulación de maya a circulación perimetral.



Foto 5: Cambio de muro de contencion.



Foto 6: Cambio de circulación de maya a circulación perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Apotoma Pineda

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

