

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Momostenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Chuitakaj | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Chuitakaj, Aldea San Antonio Pasajoc |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0459-43 | FECHA: | 28 de junio de 2024 |



Foto1: Reparación de piso rustico a piso de granito. Finalizado.



Foto 2: Pavimentación de cancha deportiva. Finalizado.




Foto 3: Reparación de gradas de madea a concreto. Finalizado.



Foto 4: Proceso de circulación perimetral. Finalizado. Finalizado.



Foto 5: Cambio de muro de contención. Finalizado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Apolonio Polanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

