

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cipreses
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-1954-43	FECHA:	06 de Junio de 2024



Foto 1: Sustitución de plancha.



Foto 2: Sustitución de ventana en la cocina.



Foto 3: Sustitución de piso en la cocina.



Foto 4: Sustitución de portón en la entrada principal.




Foto 5: Sustitución de marco de portón de la entrada principal.




Foto 6: Sustitución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo Educativo Nivel 41 Jornada Vespertina Momostenango, Totonicapán	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina Aldea Los Cipreses Momostenango, Totonicapán, Guatemala
---	--	--	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cipreses
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-1954-43	FECHA:	06 de junio de 2024.




Foto 7: Sustrucción de techo de dos aulas.



Foto 8: Sustrucción de muro perimetral



Foto 9: Sustrucción de muro perimetral




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---