



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Diego Vicente JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente Buenabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-1955-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Sustitución de marcos de madera por marcos de PVC.
 Sustitución de vidrios lisos por vidrios reflectivos.




Foto 2: Mantenimiento de balcones.



Foto 3: Sustitución de puertas de lámina por puertas de metal.



Foto 4: sustitución de puertas de metal por puertas de metal.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 5: Sustitución de baños en mal estados por tasas nuevas.




Foto 6: pintura de muros interiores y exteriores, para aulas.



Foto 5: Sustitución de canal de metal por canal de PVC.



Foto 5: Sustitución de planchas de metal por planchas de metal nuevas y pintada de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Analizar el número de hojas.



Firma y sello del Director



Firma y Sello Director Centro Educativo Público