

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR


DEPARTAMENTO: Totonicapán	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuipánqui, Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-05-2348-45	FECHA:	10/09/2024
 <p>Sustitución de piso de cemento por piso de granito de 2 aulas.</p>	 <p>Impremitabilizante de dos paredes, aula 1 y aula 2.</p>	
 <p>Cerco perimetral con malla metálica.</p>	 <p>Losa de patio.</p>	
 <p>Pintura para paredes interior y exterior del establecimiento.</p>	 <p>Mantenimiento de balcones , lijado y pintado.</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.










Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuipanqui, Aldea Tierra Blanca	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2348-45	FECHA:	10/09/2024	
<p>Mantenimiento de puertas y balcones de puerta de metal y pintado.</p> 		<p>Instalación de un balcon puerta de metal.</p> 		
<p>Mantenimiento del sistema eléctrico de 4 aulas.</p>  				
Foto 5:		Foto 6:		
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
<p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p>  		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 