

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chujpanqui Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2348-45	FECHA:	20/11/2024


<p>Sustitución de piso de cemento por piso de granito de 2 aulas.</p> 	<p>Imprentabilizante de dos paredes, aula 1 y aula 2.</p> 
<p>Cerco perimetral con malla metálica.</p> 	<p>Losa de patio.</p> 
<p>Pintura de pared interior y exterior del establecimiento.</p> 	<p>Mantenimiento de balcones, lijado y pintado.</p> 

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hoja

*Teodoro Silva*  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



*Yolanda*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Mostostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chupiquiquí Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2348-45	FECHA:	20/11/2024






Mantenimiento de puertas y balcones de puerta de metal y pintado.



Instalación de un balcon puerta de metal.



Mantenimiento del sistema eléctrico de 4 aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OIR

*[Signature]*  
Firma y Sello Director General Ejecutivo Público

