



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2427-45	FECHA:	09/05/2024




Vista en perspectiva frontal de las paredes del establecimiento, se remozará con pintura dentro y fuera del establecimiento.




Vista en perspectiva posterior de las paredes del establecimiento, se remozará con pintura dentro y fuera del establecimiento.



Vista en perspectiva lateral derecho de las paredes del establecimiento, se remozará con pintura dentro y fuera del establecimiento.



Vista en perspectiva lateral izquierdo de las paredes del establecimiento, se remozará con pintura dentro y fuera del establecimiento.



Área para la construcción de mingitorios y remozará con paredes prefabricadas.



Construcción de la galera para la pila, se remozará con paredes prefabricadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

