



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 294	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jutacaj, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2439-45	FECHA:	31 de mayo de 2,024




Foto 1: **TECHADO:** Cambio de laminas canalada por laminas troqueladas sobre las 3 aulas.




Foto 2: **BALCONES DE LAS AULAS:** Colocación de balcones en la ventanas de las 3 aulas de enfrente




Foto 3: **Colocación de balcones para las ventanas de tras de la direccion, cocina y las tres aulas**




Foto 4: **BAÑOS:** Colocación de balcones de la dirección y cocina enfrente.




Foto 5: **Cambio de los 4 baños por nuevas.**



Foto 6: **PINTURA:** Pintura en los 6 ambientes de las 3 aulas, direccion, cocina y la ciruclacion completo por dentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeremías Ordoñez Acabal
Firma y sello del Presidente de la OPF



Profesor. Dionicio Oscar Zarat Laipon
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

