



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Momostenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-2452-45 | FECHA: | 30 de mayo de 2024 |




Foto 1: sustitucion de piso del primer nivel



Foto 2: sustitucion de piso del segundo nivel.



Foto 3: istalación de balcón primer nivel.



Foto 4: istalación de balcón segundo nivel.





Foto 5: repintar las puertas de las aulas del establecimiento



foto 6: cambio de chapas de la puerta de las aulas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Firma y sello del Presidente de la O |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Momostenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 45 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-2452-45 | FECHA: | |



Foto 7: sustitucion de baranda 1



Foto 8: sustitucion de baranda 2



Foto 9: mejoramiento de sanitario, instalacion de piso asulejo de granito.



Foto 10: sustitucion de techo sanitario




Foto 11: sustitucion de pared prefabricado 1



Foto 12: sustitucion de pared prefabricado 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Momostenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 45 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-2452-45 | FECHA: | 30 de mayo de 2024 |



Foto 13: Instalacion de escalera 2do a 3er nivel 1



Foto 14: Instalacion de escalera 2do a 3er nivel 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Firma y sello del Presidente de la Aldea Xequemeya Momostenango |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

