



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2452-45	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto 1: sustitucion de piso del primer nivel



Foto 2: sustitucion de piso del segundo nivel.



Foto 3: Instalación de balcón primer nivel.




Foto 4: Instalación de balcón segundo nivel.



Foto 5: repintar las puertas de las aulas del establecimiento



foto 6: cambio de chapas de las puerta de las aulas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2452-45	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto 7: sustitucion de baranda 1



Foto 9: mejoramiento de sanitario, instalación de piso asulejo de granito.



Foto 10: sustitucion de techo sanitario



Foto 11: sustitucion de pared prefabricado 1



Foto 12: sustitucion de pared prefabricado 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA  Firma y Sello Director Centro Educativo 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2452-45	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto 13: Instalacion de escalera 2do a 3er nivel 1



Foto 14: Instalacion de escalera 2do a 3er nivel 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 