



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pa Trampa, caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2486-43	FECHA:	7/09/2024



**Foto 1:** Vista de la cubierta del techo de un aula, se remarcará la cubierta de techo con lámina troquelada y pintada de costaneras



**Foto 2:** Vista del aula donde se observa el área para instalación de balcones en el espacio de adelante y atrás, cambio de chapa de la puerta del aula




**Foto 3:** vista de la cubierta de techo de dos cocinas, se remarcará una cocina con estructura de metal y cubierta de techo de lámina troquelada a las dos cocinas, colocación de azulejos, pintura de paredes interiores y exteriores



**Foto 4:** vista del espacio entre cocinas, unificación de paredes, cambio de puertas, colocación de dos ventanas, una adelante y una atrás, construcción de mesa de concreto y lavamanos con azulejo, sustitución de piso de concreto por granito



**Foto 5:** Lavamanos para niños y niñas, migitorio, sanitarios, instalación de azulejos dentro y fuera de cada uno



**Foto 6:** instalación eléctrica en el área de remozamiento, sustitución de cables e instalación de lámparas, apagadores y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.



*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OEA

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público