



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Tonicicacán | MUNICIPIO: | Momostenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Pa Trampa, caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-2486-43 | FECHA: | 5/11/2024 |



Foto 1: Vista de la cubierta del techo de un aula, se está remozando la cubierta de techo con lámina troquelada y pintada de costaneras



Foto 2: Vista del aula donde se observa el área donde se está instalando balcones en el espacio de adelante y atrás, cambio de chapa de la puerta del aula




Foto 3: Vista de la cubierta de techo de dos cocinas, se está remozando una cocina con estructura de metal y cubierta de techo de lámina troquelada a las dos cocinas, colocación de azulejos, pintura de paredes interiores y exteriores




Foto 4: Vista del espacio entre cocinas, se está unificación paredes, cambio de puertas, colocación de dos ventanas, una adelante y una atrás, se está construyendo una mesa de concreto y lavamanos con azulejo, sustitución de piso de concreto por




Foto 5: Lavamanos para niños y niñas, migitorio, sanitarios, se está instalando azulejos dentro y fuera de cada uno



Foto 6: instalación eléctrica en el área de remozamiento, se está sustituyendo cables e instalando lámparas, apagadores y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

