



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pa Trampa, caserío Canquixajá, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2486-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Vista de la cubierta del techo de un aula, se remozó la cubierta de techo con lamina troquelada y pintada de costaneras



Foto 2: Vista del aula donde se observa el área donde se instaló balcones en el espacio de adelante y atrás, se cambio chapa de la puerta del aula




Foto 3: Vista de la cubierta de techo de dos cocinas, se remozó una cocina con estructura de metal y cubierta de techo de lamina troquelada a las dos cocinas, se colocó azulejos, se pintó paredes interiores y exteriores



Foto 4: Vista del espacio que se remozó de la cocina, unificación de paredes, cambio de puerta, colocación de dos ventanas, una adelante y una atrás, se construyó una mesa de concreto y lavamanos con azulejo, sustitución de piso de concreto por granito




Foto 5: Lavamanos para niños y niñas, migitorio, sanitarios, se instaló azulejos dentro y fuera de cada uno



Foto 6: Instalación eléctrica en el área de remozamiento, se sustituyó cables y se instaló lámparas, apagadores y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OREAITVO



Firma y Sello Director Centro Educativo P.U.

